

БЮЛЛЕТЕНЬ по ГАРАНТИИ

Бюллетень №:	TK-01
Дата:	20.03.2025
Тема:	Промежуточная проверка ХОУ
Модель, серия:	Thermo King UT1400R
Вид ремонта:	Гарантия
Код работы:	PS-PDI-M001
Наименование:	Промежуточная проверка
Трудоемкость, н/ч:	1,5
Материалы:	-
Инструмент:	Динамометрический ключ
Спец.инструмент:	-

Уважаемый дилер SuperSnow!

Внимание: Данный бюллетень применим только к холодильным агрегатам Thermo King завезенных в РФ ООО «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» 2024 года выпуска.

При обращении владельцев ТС с холодильным агрегатом Thermo King серии UT1400R в сервисный центр дилерского центра необходимо провести работы по промежуточной проверке холодильного агрегата.

Действия Дилера:

1. Проверить серийный номер ХОУ в разделе «Агрегаты» в дилерском портале «МАВИНТА» <https://portal-mavinta.ru>

- Если серийный номер не найден, то соответственно ХОУ не подпадает под выполнение данной сервисной кампании.

- Если серийный номер зарегистрирован на портале, тогда Дилеру необходимо предварительно проверить ХОУ в разделе «История ТОиР» проводилась ли ранее данные работы по указанному бюллетеню другим СЦ, с целью исключения повторного ремонта.

2. Если серийный номер ХОУ зарегистрирован на портале и работы по данному бюллетеню ранее не проводились, то Дилеру необходимо выполнить весь перечень работ, указанный в таблице 1 и оформить рекламацию в дилерском портале, для получения возмещения от Дистрибьютора.

Таблица № 1

п/п	Перечень работ	Содержание
1	Проверка оборотов двигателя холодильного агрегата	Низкие обороты 1500 ± 50 об/мин. Высокие обороты 2150 ± 50 об/мин. В случае, если обороты двигателя вне данного диапазона необходимо провести регулировку оборотов двигателя.

БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ГАРАНТИИ

2	Проверка работы соленоида оборотов двигателя холодильного агрегата, включая привод управления	Проверить ход штока, а также места крепления тяги соленоида. Убедиться в том, что гайка фиксатора затянута. При необходимости подтянуть гайку.
3	Осмотр сцепления агрегата, включая проверку моментов затяжек болтовых соединений	Проверить момент затяжки болтовых соединений крепления колодок сцепления – 13 Н*м., со снятой предварительно защитной крышки.
4	Проверка работы холодильного агрегата в режимах обогрева и охлаждения	Испытания 0/+12/-20 °С, оттайка при -15 °С




Фото 1

Пример из-за не выдержанного момента затяжки происходит разрушение болтовых соединений крепления колодок сцепления.

БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ГАРАНТИИ

Дополнительно:

При выявлении в ходе визуального осмотра сильного загрязнения радиатора конденсатора предложить клиенту произвести технологическую мойку радиатора на коммерческой основе.

Данная услуга в рамках гарантии завода-производителя не покрывается и оплачивается самим клиентом по факту выполненных работ.



Фото 2



Фото 3

Пример загрязнения радиатора конденсатора, когда необходимо произвести мойку.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ДАННОМУ БЮЛЛЕТЕНЮ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Имя, Фамилия: Михаил Синева
Должность: Технический специалист группы послепродажного обслуживания
Моб. тел.: +7 (962) 567-04-93
Раб. тел.: +7 (800) 555-74-76
Эл.почта: m.sinev@mavinta.ru